



Brunavarnir Suðurnesja

Skoðun

Framkvæmd þann 31.8.2023

Fyrirtæki

Reykjanesbær

Svarta pakkhúsið.

Hafnargata 2A 2, 230 Reykjanesbær

Tilvísun

Mál nr. 23-6080

Skoðun nr. 116775

Skoðunarmaður: Gunnar Jón Ólafsson

Vakin er athygli á því að ekki er hægt að álíta eða gera ráð fyrir að skoðun eldvarnaeftirlits taki á öllum ágöllum á brunavörnum þeirrar fasteignar/mannvirkis eða lóðar sem skoðun þessi tekur til né að skoðunin sé tæmandi. Mögulegt er að ágallar á eldvörnum séu duldir, ekki augljósir eða að eldvarnaeftirlitinu yfirsjáist einhver atriði. Ekki er í öllum tilvikum stuðst við aðaluppdrætti í eldvarnaskoðunum og því ekki víst að byggingin sé skoðuð samkvæmt samþykktum teikningum en þess í stað framkvæmd svokölluð sjónskoðun.

Skoðun eldvarnaeftirlitsins léttir ekki ábyrgð af eiganda og eftir atvikum umráðamanni fasteignar/mannvirkis eða lóðar, sem eftir sem áður ber(a) fulla ábyrgð á að eldvarnir séu til staðar, að þær taki mið af þeirri starfsemi sem fer fram í mannvirkinu eða á lóð þess á hverjum tíma, að eldvarnir séu virkar og að haft sé með þeim reglubundið eftirlit, sbr. ákvæði 23. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000. Jafnframt ber eigandi ábyrgð á því að byggingin sé í samræmi við samþykktar teikningar.

Flóttaleiðir

Vinnustofa

- Ógreiðfærar / flóknar



hurð er ónýtt en hægt er að opna hana en ekki greiðfær.

Leiðarlýsing

Aðalinngangur

- Skal yfirfara og prófa



Leiðarljós logar ekki/bilað.
Leiðarljós skulu vera sílogandi.

Notkun og öryggi

Efrihæð

- Gera grein fyrir



efrihæð verður ekki notuð fyrir almenning.

Slökkvitæki

Sýningar salur

- Skal yfirfara / prófa




Yfirfara skal slökkvitæki einu sinni á ári af viðurkenndum aðila.

Slökkvitæki

Vinnustofa við flóttaleið

- Vantar



Slökkvitæki vantar í skoðað rými.