

Staðan á smábátahöfninni í Gróf eftir óveður 08.02.22



Úttekt á smábáthöfninni í Gróf eftir óveður 08.02.2022

Afleiðingar óveðurs aðfaranótt 08.02.22

Nr.	Lýsing
01	Auga brotið - keðja ótengd
02	Keðja slitin
03	Önnur keðja í fót slitin
04	Lás sltinn úr akkeri - steinn á hliðinni
05	Akkeri dregist um 2m
06	Auga akkeris slitið úr steini
07	Auga brotið - keðja ótengd
08	Landgangur mjög laskaður

Annað sem athuga þarf vegna slits

Nr.	Lýsing
11	Augu léleg
12	Augu léleg
13	Augu léleg
14	Athuga keðju
15	Athuga keðju
16	Augu léleg - öll fjögur